

## Kurzbericht



RVR-Besucherzentrum NaturForum Bislicher Insel | ©Guido Bonewitz-Raband

## RVR-Besucherzentrum NaturForum Bislicher Insel

Bislicher Insel 11  
46509 Xanten

Tel: +49 2801 988-230  
Fax: +49 2801 988-2312

naturforumbislicherinsel@rvr.ruhr  
[www.bislicher-insel.rvr.ruhr](http://www.bislicher-insel.rvr.ruhr)

### Herzlich willkommen!

#### NATURERLEBNIS UND UMWELTBILDUNG

Inmitten des Naturschutzgebietes erwartet Besucher das RVR-Naturforum Bislicher Insel.

Der frühere Eyländer Hof konnte mit Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vom Regionalverband Ruhr (RVR) angekauft und in ein modernes Informationszentrum umgestaltet werden. Von hier aus starten zahlreiche spannende Exkursionen in die Umgebung. Auf der Bislicher Insel gibt es zwei Beobachtungskanzeln die mit Rampen ausgestattet sind.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## RVR–Besuchszentrum NaturForum Bislicher Insel

46509 Xanten, Zertifikats-ID: PA-00614-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

### »Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Mai 2023 – April 2026**

die Auszeichnung

### »Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



RVR-  
Besucherzentrum  
NaturForum Bislicher  
Insel

©Guido Bonewitz-Raband



RVR-  
Besucherzentrum  
NaturForum Bislicher  
Insel

©Guido Bonewitz-Raband



RVR-  
Besucherzentrum  
NaturForum Bislicher  
Insel

©Guido Bonewitz-Raband

---

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gebäude stufenlos über eine Rampe zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller erhobenen Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 25 m lang, der Weg vom Eingang Forum zur Aktionshalle ist 61 m lang. Sie sind leicht begeh- und befahrbar.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 6 % und eine Gesamtlänge von 6 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 108 cm x 140 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Der Schalter ist 107 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Exponate und die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Der Weg vom NaturForum zur BislicherInsel ist 2,16 km lang. Er ist 200 cm breit und teilweise nicht leicht begeh- und befahrbar. Es sind zwei Viehgitter vorhanden. Der Abstand zwischen den einzelnen Röhren beträgt 10 cm.
- Es sind zwei Beobachtungskanzeln vorhanden. Sie können über eine Rampe mit 6% Steigung erreicht werden. Die Fenster für den Ausblick sind 75 cm bzw. 80 cm hoch.

## Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung (Ausstellung und Aktionshalle)

- Die Bewegungsflächen betragen:  
*Ausstellung:* vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken 125 cm x 150 cm; rechts neben dem WC 95 cm x 70 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.  
*Aktionshalle:* vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken 150 cm x 150 cm; links neben dem WC 77 cm x 71 cm, rechts neben dem WC 95 cm x 71 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nicht bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege (Parkplatz und Aktionshalle) haben teilweise eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nicht bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppen weisen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf. Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.
- Die Informationen zu den Exponaten werden überwiegend schriftlich vermittelt und sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten.

- Der Weg vom NaturForum zur BislicherInsel ist 2,16 km lang. Der Weg hat meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung. Auf dem Weg sind zwei Viehgitter vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten werden überwiegend schriftlich vermittelt.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



**Parken**

©Guido Bonewitz-Raband



**Eingang**

©Guido Bonewitz-Raband



**Kasse**

©Guido Bonewitz-Raband



**Ausstellungsraum EG**

©Guido Bonewitz-Raband



**Ausstellungsraum EG**

©Guido Bonewitz-Raband



**Ausstellungsraum OG**

©Guido Bonewitz-Raband



**Ausstellungsraum OG**

©Guido Bonewitz-Raband



**Veranstaltungsraum EG**

©Guido Bonewitz-Raband



**WC für Menschen mit Behinderung in der Ausstellung**

©Guido Bonewitz-Raband



**Beobachtungskanzeln auf der Bislicher Insel**

©Guido Bonewitz-Raband

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

